



Baumkataster zur Erfassung der Bestandsbäume und zur Erstellung der Baumbilanz

BP "Uhländshöhe/ Waldorfschule" (Stgt 288)

Baumstandorte*

Bestand



fällt unter Baumschutzsatzung

1

Zuordnungsnummer, Tabelle siehe Anhangsblatt

Baumverlust




Baum fällt weg

Bilanzierung:

(Bäume innerhalb Geltungsbereich des BP)

Baumverlust durch Bau- maßnahmen gesamt:	4 Stück
Baumverlust von Baum- schutzsatzung erfasst:	4 Stück
zu ersetzen im Verhältnis 1:2 - 2 Bäume:	4 Stück
zu ersetzen im Verhältnis 1:3 - 1 Baum :	3 Stück
zu ersetzen im Verhältnis 1:5 - 1 Baum :	5 Stück
Ersatzbedarf gesamt:	12 Stück



14.09.2016

BP „Umlandshöhe/ Waldorfschule“ (Stgt 288)
- Baumbilanz

Baum Nr.	Baumart	Stammumfang	Ersatzbedarf
1	Acer pseudoplatanus (Bergahorn)	126 cm	2
2	Tilia platyphyllos (Sommerlinde)	126 cm	2
3	Robinia pseudoacacia (Robinie)	282 cm (mehrstämmig)	5
4	Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)	189 cm	3

Bilanz		
	Baumverlust	4
	Ersatz 1:2 (2 Bäume)	4
	Ersatz 1:3 (1 Baum)	3
	Ersatz 1:5 (1 Baum)	5
	Ersatzpflanzungen gesamt	12